Kompatibilitätsübersicht Funksysteme

			Garagentorantriebe								Torantriebe für Tief- und Sammelgaragen				Drehtorantriebe ohne SOMup4					Schiebetorantriebe ohne SOMup4					Industrietorantriebe ohne SOMup4	Schranken	Funkempfänger													
			SOMloq2	SOMloq2							SOMloq2	SOMloq2						SOMloq2	SOMloq2								SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2	SOMloq2									
			SOMMER base+	SOMMER pro+	sprint evolution	duo vision	duo rapido+	marathon SL	APERTO baseline+	APERTO 868 L/LX	SOMMER tiga	SOMMER tiga+	marathon tiga SL	marathon tiga SLX	twist 200 E/EL	twist 350	twist XL	twist UG	twist AM	STArter/STArter+	SP 900	RUNner/RUNner+	SM 40 T	DS 600/DS 1200	alle	alle	SOMsocket	SOMplug	SOMcom2	SOMcom4	SOMup4	2-Kanal im sw. Gehäuse # 4796	4-Kanal Modul # 7000	4-Kanal IP65 # 7001	2-Kanal IP65 # 7002	2-Kanal Röhrensockel # 4750	Funksteckdose # 7017	Funkempfänger im Steck. # 7021	Funkmanager S # 5980	HomeLink ab Software-Version 7
SOMloq2 FM 868,95 MHz	Pearl Vibe	# 4019	•	•	○	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Pearl Status	# S10448	•	•	○	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Pearl	# 4018	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Pearl Twin	# S10019	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Slider+	# S10305	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Slider Vibe	# S10202	•	•	○	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Telecody+	# S10212	•	•	○	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	GIGAcom	# 4038	•	•	○	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	SOMtouch	# S10447	•	•	○	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	•	•	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	○	○	○	○	○	○	○	–	–
Somloq Rollingcode FM 868,8 MHz	Classic	# 4020	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Slider	# 4031	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ruby	# 4035	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2-Befehl	# 4025	–	–	○	○	○	○	○	–○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mini	# 4026	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Industry	# 4011	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Flexy	# 4080	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	ENTRAsys GD	# 5052	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	ENTRApin	# 4090	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–
	Funkinnentaster	# 4752	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Funkwandtaster	# 4762	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HomeLink ab Software-Version 7		–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	

- • Sender (z. B. Handsender) und Empfänger (z. B. Antrieb) sind uneingeschränkt miteinander kompatibel.
- ○ Sender und Empfänger sind miteinander kompatibel. Allerdings stehen keine bidirektionalen Funktionen, wie z. B. Rückmeldung und Statusabfrage, zur Verfügung.
- – Sender (z. B. Handsender) und Empfänger (z. B. Antrieb) sind nicht miteinander kompatibel.

SOMloq2 Gerätekombinationen mit SOMloq2 profitieren zusätzlich von der hohen 128-bit AES Verschlüsselung und der automatischen Weiterleitung von Telegrammen durch Empfänger (Hop-Funktion).

Stand: 07/2018